



PERETI

A.P.05

-pictura murala -zidarie de caramida

A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

- A.1.1.1. Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale.
- A.1.1.2. Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane.
- A.1.1.3. Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat. B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

- B.3.1.1. Marginile stratului suport situate pe suprafețe verticale.
- B.3.1.2. Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane.
- Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.3.1.3.
- Suprafața stratului suport situat vertical. B.3.1.4.
- Suprafața stratului suport situat pe arce, bolți, tavane. B.3.1.5.
- B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări. B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de

preparatie). B.4.3.1. Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe verticale.

- B.4.3.2. Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane.
- Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi B.4.3.3.
- B.4.3.4. Desprinderi superficiale situate pe suprafete verticale.
- B.4.3.5. Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI

C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

- C.2.1, (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)
- D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

×1

12


~

- D.1.1. Tratarea agenților heterotrofi.
- D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.


PARDOSELI

A.pard.05

-dusumea din lemn masiv, 4cm -adeziv -strat de nispi si bca, 5cm -carton asfaltat -placa beton armat, 10cm -stat de rupere a capilaritatii, piatra sparta 15cm









PERETE SUD





A.P.05

-pictura murala -zidarie de caramida

A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale. A.1.1.1.

A.1.1.2. Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane.

A.1.1.3. Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

- Marginile stratului suport situate pe suprafețe verticale. B.3.1.1.
- Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane. B.3.1.2.
- Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.3.1.3.
- Suprafața stratului suport situat vertical. B.3.1.4.

B.3.1.5. Suprafața stratului suport situat pe arce, bolți, tavane.

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.

B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe B.4.3.1. verticale.

- B.4.3.2. Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane.
- Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.4.3.3.
- B.4.3.4. Desprinderi superficiale situate pe suprafețe verticale.
- B.4.3.5. Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI


C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)

TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI D.

D.1.1. Tratarea agenților heterotrofi.


D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.



435

U17

00





±0.00

-0.55

53

305

395

PARD.ORIGINARA., PLACI

CERAMICE DECORARATE

2

OM

×1

Aurel Ioan Euger

BOTEZ

A

VERIFICATOR


Nr. 020 RULC


0

N

1m










PARDOSELI

-dusumea din lemn masiv, 4cm -adeziv -strat de nispi si bca, 5cm -carton asfaltat -placa beton armat, 10cm -stat de rupere a capilaritatii, piatra sparta 15cm







 $\langle \rangle$




PERETE EST







PERETE VEST - -74- -LEGENDA STRATIFICATII PERETI A.P.01 -zugraveala de var, alb -glet de ipsos -tencuiala de epoca, 2cm F7 -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var LEGENDA STRATIFICATII PARDOSELI 39 241 A.pard.05 83 -dusumea din lemn masiv, 4cm -adeziv -strat de nispi si bca, 5cm 153 Arh. Şerban -carton asfaltat 101 TUROZA -placa beton armat, 10cm 401 -stat de rupere a capilaritatii, piatra sparta 15cm OMÂN SPECIALIST Nr. 382 S Arh. urei loan Euge SAL BOTEZ Ø PRODID VERIFICATOR s.c.PRODID s.r.l, str.Dr.Obedenaru, nr.3, S5, Bucuresti Nr.Reg.Com, 135/3167/1991, cod fiscal R1814171 tel: 0722550910, e-mail: prodidbucuresti@gmail.com Nr. 020 RUL SEF PROIECT arh. Şerban Sturdza 2 3 5m 4 1m Ø 1 1 DESENAT PROIECTAT arh.stag.Ruxandra Vasile





	TITLU PROIECT: LUCRÀRI DE RESTAURARE LA CASTELUL STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. lasi		PR. NUMARUL: 1093-c/2022	
	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovei și Bucovinei,	DATA:	FAZA:	
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.	
1	DESFASURATA CAMERA P13+P14,	scara:	NR. PLANSA:	
	PROPUNERE	1:50	A111	





MANIA

RU

IRS

0

A.P.05

-pictura murala

-zidarie de caramida A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

- Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale. A.1.1.1.
- Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane. A.1.1.2.
- Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi. A.1.1.3.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat. B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

- Marginile stratului suport situate pe suprafețe verticale. B.3.1.1.
- Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane. B.3.1.2.
- Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.3.1.3.
- Suprafața stratului suport situat vertical. B.3.1.4.

B.3.1.5. Suprafata stratului suport situat pe arce, bolți, tavane

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

- B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.
- B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

- Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe B.4.3.1. verticale
- B.4.3.2 Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane.
- B.4.3.3. Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi
- Desprinderi superficiale situate pe suprafețe verticale. B.4.3.4.
- B.4.3.5. Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI


C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)


D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

D.1.1. Tratarea agenților heterotrofi.

D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.



PERETE EST



INTERVENTII LA INTERIOR NIVEL PARTER / CAMERA P16

PARDOSELI

- se desface pard.din placi de marmura tip Ruschita
- se reface pard. din mozaic tip venetian, cu model decorativ in acord cu arhitectura spatiului (pictura plafon, pictura pereti)

PERETI SI PLAFON

- se propun lucrari cu caracter de urgenta pentru consevarea stratului de pictura murala si punerea in siguranta pe parcursul desfasurarii santierului
- se desfac interventile de sec.XX

s.c.PRODID s.r.l Nr.Reg.Com, 13	DDID I. str.Dr.Obedenaru, nr.3, S5, Bucuresti 35/3167/1991, cod fiscal R1814171 , e-mail: prodidbucuresti@gmail.com
SEF PROIECT	arh. Şerban Sturdza SA
DESENAT PROIECTAT	arh.stag.Ruxandra Vasile

LEGENDA STRATIFICATII PERETI


A.P.01


-zugraveala de var, alb -glet de ipsos -tencuiala de epoca, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var

LEGENDA STRATIFICATII PARDOSELI

A.pard.05

- -dusumea din lemn masiv, 4cm
- -adeziv -strat de nispi si bca, 5cm
- -carton asfaltat
- -placa beton armat, 10cm
- -stat de rupere a capilaritatii, piatra sparta 15cm





LEGENDA STRATIFICATII PERETI

A.P.01

-zugraveala de var, alb -glet de ipsos -tencuiala de epoca, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var

LEGENDA STRATIFICATII PARDOSELI

A.pard.05

-dusumea din lemn masiv, 4cm -adeziv -strat de nispi si bca, 5cm -carton asfaltat -placa beton armat, 10cm -stat de rupere a capilaritatii, piatra sparta 15cm

PERETE VEST



-pictura murala -zidarie de caramida

A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

- A.1.1.1. Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale.
- A.1.1.2. Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane.
- Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi A.1.1.3.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENTII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

- B.3.1.1. Marginile stratului suport situate pe suprafețe verticale.
- B.3.1.2. Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane.
- B.3.1.3. Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi.
- B.3.1.4. Suprafața stratului suport situat vertical.
- B.3.1.5. Suprafața stratului suport situat pe arce, bolți, tavane.

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.

B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

B.4.3.1. Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe verticale.

- B.4.3.2. Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane.
- Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.4.3.3.
- B.4.3.4. Desprinderi superficiale situate pe suprafețe verticale.
- B.4.3.5. Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI

C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida). C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)

D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

OMANIA .

MIHAL

D.1.1. Tratarea agenților he

D.1.3. Tratamente impotriv

LEGENDA STRATIFICATH PERETI

A.P.01

-zugraveala de var, alb 🥠 152 Sis'. -glet de ipsos ERUL -tencuiala de epoca, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var


Refacere profil P1 conf.docu ist.




A.pard.03 A1

-parchet din lemn masiv cu intarsi, 3cm -adeziv

-Placa din beton armat, 10cm (existent) -Strat de rupere a capilaritatii, piatra sparta,15cm





arh. Şerban Sturdza arh.stag.Ruxandra Vasile DESENAT PROIECTAT

SEF PROIECT

	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.
	DESFASURATA CAMERA P19,	SCARA:	NR. PLANSA:
-	PROPUNERE	1:50	A116

PLAFON - PICTURA

-pictura murala -zidarie de caramida

A.I.I.I.

A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale. A.1.1.2. Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane.

A.1.1.3. Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

- B.3.1.1. Marginile stratului suport situate pe suprafețe verticale.
- B.3.1.2. Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane.
- B.3.1.3. Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi.
- B.3.1.4. Suprafața stratului suport situat vertical.

B.3.1.5. Suprafața stratului suport situat pe arce, bolți, tavane.

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.

B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

B.4.3.1. Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe verticale

B.4.3.2. Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane.

B.4.3.3. Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi.

B.4.3.4. Desprinderi superficiale situate pe suprafete verticale.

Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane. B.4.3.5.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI

C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)

F47

D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

D.1.1. Tratarea agentilor heterotrofi.

D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.

LEGENDA STRATIFICATII PERETI

A.P.01

-zugraveala de var, alb -glet de ipsos -tencuiala de epoca, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var


Refacere profil P1 conf.docu ist.

LEGENDA STRATIFICATII PARDOSELI

A.pard.03

-parchet din lemn masiv cu intarsi, 3cm -adeziv -Placa din beton armat, 10cm (existent) -Strat de rupere a capilaritatii, piatra sparta,15cm

A.pard.03 ST. ST. ±0.00




PERETE NORD


 $\langle \rangle$

NR N3

PERETE SUD







PLAFON - PICTURA

-pictura murala zidarie de caramida

A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere. Exfolieri sub formă de solziri situate pe suprafețe verticale.

A.1.1.1. Exfolieri sub formă de solziri situate pe arce, bolți, tavane.

A.1.1.2. Exfolieri sub formă de solziri situate pe profilaturi, reliefuri, stucaturi. A 1.1.3.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea adcrentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

Marginile stratului suport situate pe suprafete verticale. B.3.1.1.

Marginile stratului suport situate pe arce, bolți, tavane. B.3.1.2.

Marginile stratului suport situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.3.1.3.

Suprafața stratului suport situat vertical. B 3.1.4.

Suprafata stratului suport situat pe arce, bolți, tavane. B.3.1.5.

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.

B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

Desprinderi de profunzime (între zid și frescă) situate pe suprafețe B.4.3.1. verticale.

Desprinderi de profunzime situate pe arce, bolți, tavane. B.4.3.2.

Desprinderi de profunzime situate pe profilaturi, reliefuri stucaturi. B.4.3.3.

Desprinderi superficiale situate pe suprafete verticale. B.4.3.4.

Desprinderi superficiale situate pe arce, bolți, tavane. B 4.3.5.

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI

C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)

D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

D.1.1. Tratarea agenților heterotrofi.

D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.

A.P.01


-zugraveala de var, alb -glet de ipsos -tencuiala de epoca, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var


Refacere profil P1 conf.docu ist.


A.pard.03

-parchet din lemn masiv cu intarsi, 3cm -adeziv

-Placa din beton armat, 10cm (existent) -Strat de rupere a capilaritatii, piatra sparta,15cm









 \bigcirc

 \bigcirc

()

INTERVENTII LA INTERIOR NIVEL ETAJ / CAMERA E03

PARDOSELI

Categorii de lucrări interioare:

- refacere pard. interioara din parchet din lemn masiv cu intarsie
- refacere plinta din lemn masiv, h.=17cm


PERETI

DESENAT PROIECTAT

arh.stag.Ruxandra Vasile

Categorii de lucrări interioare:

- desfacere tencuiala pe baza de var -
- refacere tencuiala de var -
- refacere glet de var _
- refacere finisaj pereti cu tapet din fibre naturale, S.cca 46mp. -NOTA: Suprafata necesara de tapet va fi verificata de furnizorul finisajului, in functie de raportul de model al tapetului.




PROPUNERE





1:50

A120



 \bigcirc





INTERVENTII LA INTERIOR NIVEL ETAJ / CAMERA E07


PARDOSELI

- -
- -

PERETI

- zugraveala pe baza de var)
- conf.documentatiei istorice

PLAFON



0

PERETE EST



PERETE VEST


desfacerea pardoselii din gresie (dim.placi 30x30cm)

refacere pard. cu dusumea din lemn masiv


desfacere finisajului interior al peretilor (tencuiala si strat de se propune finisare peretilor cu tencuieli cu mortar de var,

se desface tencuiala existenta si se va retencui suprafata plafonului cu tencuiala cu mortar de var

	Amepiscopia tașnoi	11.2022	P.T.+D.E.
	DESFASURATA CAMERA E07,	SCARA:	NR. PLANSA:
-	PROPUNERE	1:50	A123/ 1
_			



COH





PERETE VEST

INTERVENTII LA INTERIOR NIVEL ETAJ/ CAMERA E09



DESENAT







(2)

PERETE SUD


113 ROM refacere finisaj pereti cu tapet din fibre naturale, S.cca 41mp. NOTA: Suprafata necesara de tapet va fi verificata de furnizorul finisajului, in functie de raportul de model al tapetului. LEGENDA **1.PLINTA PROFILATAdin lemn masiv**, h.-17cm (2)PROFIL DIN LEMN MASIV, la partea superioara a peretelui, h.=12cm TAPET LERUL DIN HUMAN 420 Şerban STURDZA 5m 3 1m TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CASTELUL STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi PR. NUMARUL: 1093-c/2022 NEFICIAR: Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor FAZA: DATA: P.T. D.E. 11.2022 NR. PLANSA: SCARA **DESFASURATA CAMERA E09,** arh.stag.Ruxandra Vasile 1:50 A125 PROPUNERE



esti 171 com	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CAST STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi	ELUL	PR. NUMARUL: 1093-c/2022
L.	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovei și Bucovinei.	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.
R	DESFASURATA CAMERA E10,	scara:	NR, PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A126



esti 171 om	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CASTELUL STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. lasi		PR. NUMARUL: 1093-c/2022	
-	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovci și Bucovinei,	DATA:	FAZA:	
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.	
R	DESFASURATA CAMERA E11,	scara:	NR. PLANSA:	
	PROPUNERE	1:50	A12 7	



		PR. NUMARUL: 1093-c/2022	
F	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovci și Bucovinei,	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.
K	DESFASURATA CAMERA E12	scara:	NR. PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A128

INTERVENTII LA INTERIOR NIVEL ETAJ / CAMERA E13

PARDOSELI

- -

PERETI

conservarea stratului de culoare -

PLAFON

-







Art

RUL


NOTA.








PERETE VEST











conservarea pardoselii originare din dusumea din lemn masiv refacerea plintei profilate din lemn masiv, conf. detaliilor istorice

se propun lucrari cu caracter de urgenta pentru consevarea stratului de pictura murala si punerea in siguranta pe parcursul desfasurarii santierului ECIAL'

ORDING

DIN ROMAN: 420

Şerban STURDZA


ect eu drept de somnäturs

Lucrarile de curatare, reparare si reconditionare ale tamplariei ferestrelor si a confectiilor metalice nu face obiectul prezentei etape.

(

5m

)	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CAST STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi	ELUL	PR. NUMARUL: 1093-c/2022
	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovci și Bucovinci.	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	PT+DE
	DESFASURATA CAMERA E13,	scara:	NR, PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A128



142	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CASTELUL STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi		PR. NUMARUL: 1093-c/2022	
	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovei și Bucovinei,	DATA:	FAZA:	
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.	
2	DESFASURATA CAMERA E14,	scara:	NR. PLANSA:	
	PROPUNERE	1:50	A1 30	

arh.stag.Mihnea Tudor

INTERVENTII L NIVEL ETAJ / CA

PARDOSELI

- desfacerea pardos -
- refacere pard. din -

PERETI


_

desfaceri si refac conf.scenariului


PLAFON

se desface si ref






1




F



245

Ъ






A INTERIOR MERA E15 selii din gresie (dim.placi 30x30cm)	
n mozaic tip terazzo	
ceri de pereti de compartimenntare din gipscarton, functional propus	
face plafonul din gipscarton	
$\frac{1}{10}$	

Lucrarile de curatare, reparare si reconditionare ale tamplariei ferestrelor si a confectiilor metalice nu face obiectul prezentei etape.

esti 171 om	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CASTELUL STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi		PR. NUMARUL: 1093-c/2022
t	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovei și Bucovinei.	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E.
N	DESFASURATA CAMERA E15,	scara:	NR. PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A130




	PROIECT: LUCRÀRI DE RESTAURARE LA CAST ZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi	FELUL	PR. NUMARUL 1093-c/2022
BENEFICIA	R: Mitropolia Moldovei și Bucovinei,	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	P.T.+D.E
D	ESFASURATA CAMERA E16,	scara:	NR. PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A131

SEF PROIECT

DESENAT PROIECTA

arh. Şerban Sturdza 🖓

arh.stag.Ruxandra Vasile arh.stag.Mihnea Tudor



0

 \bigcirc

-parchet masiv stejar, 3cm -dusumea oarba, scandura 2cm fonoizolatie, placi din vata minerala bazaltica, -tencuiala de epoca cu var, 2cm -zidarie de caramida (grosime variabila, 70-80cm) -tencuiala exterioara de epoca, mortar de var MAA -fonoizolatie din vata minerala bazaltida, 40cm NR. 113 -placaj gipscarton, grosime15mm, 2 straturi -structura metalica suport gipscarton -termoizolatie vata minerala bazaltica, placi rigide, grosime

-placaj placocem (tip Aquaroc), grosime 12,5mm, 2 straturi

STRATIFICATII INVELITOARE


-invelitoare eternit solzi romboidali, 400x400cm,

-astereala sipici 55x22mm, interax 190mm, conf.

-rigle in lungul pantei, 30x50mm

-termoizolatie vata minerala bazaltica, 30cm


CRÁRI DE RESTAURARE LA CASTELUL		PR. NUMARUL:	
MICLAUSENI, com. Butca, jud. Iasi		1093-c/2022	
ioldovei și Bucovinei,	DATA:	FAZA:	
a Iașilor	11.2022	PT+DE	
CA CAMERA M01+M02,	scara:	NR. PLANSA:	
ROPUNERE	1:50	A132	



mostre

		2 PRAL	
	STRATIFIC	ATH PERETINESCO	
	A.P.07	S SMAN	
oy&Boch	Colours)	corativa rezistenta la umidi arton verde, rezistent la um	$1 \land 1$
om,	Knauf Vidiw		initiate (up)
,	-bariera cont		laci rigide,
	grosime 30cr -placaj placo	m ocem (tip Aquaroc), grosimo	e 12,5mm,
0	2 straturi	1	
close, zBoch	A.P.08		itate (tip IR
it, mascat cu	Colours) -placaj gipsc Knauf Vidiv		
	-bariera cont	etalica suport gipscarton tra vaporilor	TAN
l Showers spray types, 278	-fonoizolatio bazaltica, 10	e, placi rigide din vata mine	TAU 31 rala 31 SI
spray types, 276	-placaj gipso	caton alb	EXPERT
1. À	STRATIFI	CATII PARDOSELI	
Arh.	A.pard 17	\ \	san /
Aurel Ioan E	-sapa de p	razzo, 15mm	sup /
	-hidroizola	atie termosudabila, 2 straum pt hidroizolatie, slab armat	D'A
VERIFIC.	OR - fonoizola	tie, vata minerala bazaltica	, 25cm
Nr.O	o -scandura	WEANU M. OLE	
NO 1	n -pictura	ON GMAN F	
8	· W.	AL PAUT ARCOSOSO	ENT -
M		TCATOR PROF	
1	NOTA	onda și depista toate canalel	e de fum
b. Startes	existente.	Se va indica poziția ușițelor ățarea canalelor de fum.	
TURDZA	informativ	tele de mobilier propuse sur e. Detalierea de executie a	
ETE VEST	fi contract	ui va constitui un proiect se at la cererea beneficiarului	
17 CIALIST	3.In ipotez	za unor modificarilor impus inor elemente structurale ne	e de desoperite
. 382 5 5m	în urma so proiectulu	ondajelor de cercetare făcute i, traseelor se vor adapta nu	e în urma mai cu
Mine I		roiectantului de specialitate 11 șef de proiect.	Ş1
TITLU PROI ST€RDZA DI	ECT: LUCRĂRI DE	E RESTAURARE LA CASTELUL ENI, com. Butca, jud. Iasi	PR. NUMARUL: 1093-c/2022
		DATA	FA7A:

	BENEFICIAR: Manasitirea Miclauseni Mitropolia Moldovei și Bucovinei	DATA: 11.2022	FAZA: PT+DE	
P	DESFASURATA CAMERA M03, PROPUNERE	scara: 1:50	NR. PLANSA: A133	



A.P.05

-pictura murala -zidarie de caramida Operartiuni de punere in siguranta si consolidare A.1.1. Preconsolidarea/ Consolidarea stratului de culoare în curs de exfoliere.

A.1.2. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare pulverulent.

A.1.3. Preconsolidarea/Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparație si refacerea aderentei microfragmentelor de culoare strapate in urma indepartarii facing-ului din 2004

B. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (ARRICCIO și INTONACO)

B.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.1.2. Ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.

B.3.1. Impregnarea stratului suport friabil (marginile și suprafața).

B.3.2. Tivirea marginilor stratului suport.

B.4.1. Pregătirea zonei pentru injectări.

B.4.2. Asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectări.

B.4.3. Injectări pentru desprinderi și burdușeli ale stratului suport.(arriccio si de preparatie).

C. INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI și A STRUCTURII DE TRESTIE A TAVANULUI

C.1.3. Impregnarea zonelor friabile ale zidăriei (de caramida).

C.2.1. (ASIMILAT) Refacerea structurii din trestie a lacunelor de mari dimensiuni din tavane (vezi art. IX.2.1)

D. TRATAMENTE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIOLOGICI

D.1.1. Tratarea agenților heterotrofi.

D.1.3. Tratamente impotriva insectelor si dăunătorilor animali.

PERETE NORD PERETE EST

TAVAN PICTAT/ CONSOLIDARE STRAT PICTURA, LUCRARI DE URGENTA

200

241

241

ECIALIST

382 Sm

0


$\frac{106}{239}$

PERETE VEST

M05



PRODID PARDOSELI PERETI PLAFON s.c.PRODID s.r.l, str.Dr.Obedenaru, nr.3, S5, Bucuresti Nr.Reg.Com, 135/3167/1991, cod fiscal R1814171 tel: 0722550910, e-mail: prodidbucuresti@gmail.com cosolidari pictura murala, lucrari cu reconditionare dusumea, pard. cosolidari pictura murala, lucrari cu caracter de urgenta, punere in caracter de urgenta, punere in originara siguranta pe timpul desfasurarii siguranta pe timpul desfasurarii refacere plinta din lemn masiv, SEF PROJECT arh. Şerban Sturdza 🧹 santierului santierului stejar DESENAT PROIECTAT arh.Daria Patrascu 📿



SCARA:

1:50

DESFASURATA CAMERA M05,

PROPUNERE

NR. PLANSA:

A136



0

1

1m

2

1

1





PARAPET - LATURA NORD P

+7,6




PARDOSELI

- --
- -

PERETI

- --
- -

A.pard.17



DESENAT PROIECTAT

arh.Daria Petrascu


LUCRARI LA EXTERIOR


desfacere pard.existenta refacere pard. exterioaradin mozaic terzzo cu hidroizolatie refacere plinta din piatra

refacere tencuieli exterioare cu var refacere tencuieli cu var suprafete verticala atic, tencuiala de epoca, bosaj refacere capac din similipiatra atic

-mozaic terazzo cu protectie UV, 3cm -sapa de protectie hidroizolatie -hidroizolatie termosudabila, 2 straturi -sapa suport hidroizolatie, slab armata, 4cm -placa beton armat (existenta) -schelet metalic suport pentru placi g.s. -placaj gipscarton, 1.5cm

	TITLU PROIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CAST STURDZA DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi	FELUL	PR. NUMARUL: 1093-c/2022
-	BENEFICIAR: Mitropolia Moldovci și Bucovinei,	DATA:	FAZA:
	Arhiepiscopia Iașilor	11.2022	PT+DE
	DESFASURATA TERASA M06,	scara:	NR. PLANSA:
	PROPUNERE	1:50	A137








127

ANIA DFP07 Hi=1.94m



Ing

A.I.03


- -invelitoare eternit solzi romboidali, 400x400cm, grosime 4mm
- -astereala sipici 55x22mm, interax 190mm, conf. specificatii tehnice
- -rigle in lungul pantei, 30x50mm
- -folie anticondens
- -termoizolatie vata minerala bazaltica, 30cm
- -caprior 15x15xm, ignifugat
- -folie bariera contra vaporilor
- -placaj gipscarton ignifugat 2buc. x 15mm

STRATIFICATII PERETI

A.P.07

- -tencuiala decorativa rezistenta la umiditate (tip IR Colours)
- -placaj gipscarton verde, rezistent la umiditate (tip Knauf Vidiwall HI)
- -structura metalica suport gipscarton
- -bariera contra vaporilor
- -termoizolatie vata minerala bazaltica, placi rigide, grosime 30cm
- -placaj placocem (tip Aquaroc), grosime 12,5mm, 2 straturi







 \bigcirc


0

 \bigcirc


0








 \bigcirc



1. interioara emn masiv ta din lemn	PERETI - refacere inchideri din gipscarton	PLAFON - refacere inchideri din gipscarton ignifugat - finisaj / placare dulapi din lemn masiv in dreptul capriorilor(nr.9)	ELEMENTE STRUCTURALE DIN LEMN - vor fi lasate aparente si protejate cu solutii ignifuge, antifungice si antibacteriene.(nr.10)	 Cosuri de fum. Cosurile de fum vor fi aparante. Suprafata verticala se va finisa cu tencuiala de var. Ferestre lucarna. Se propune refacerea lucarnelor orginare, conform documentatiilor de arhiva si a fotografiilor istorice. 	 5)Palarii din tabla t 6)Invelitoare din so tip Eternit, culoare 7) Profil decorativo 8)Capriori din lemr
---	--	---	---	---	---



	Detaliere Console Fronton						
(37a)	Consolă cu motive vegetale ipsos a		37f	Consolă cu motive vegetale ipsos f	Left	37j	Consolă cu motive veget
(37b)	Consolă cu motive vegetale ipsos b	S. C.	379	Consolă cu motive vegetale ipsos g		(37k)	Consolă cu motive anima
(37c)	Consolă cu motive vegetale ipsos c		(37h)	Consolă cu motive vegetale ipsos h		371	Consolă cu motive anima
(37d)	Consolă cu motive vegetale ipsos d		371	Consolă cu motive vegetale ipsos i		(37m)	Consolă cu motive anima
(37e)	Consolă cu motive vegetale ipsos e	EQ.			W		
	(37b) (37c) (37d)	 37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 	 37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 	37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37b 37f 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37g 37g 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37b 37h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h 37h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h 37h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h 37h	37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37f Consolă cu motive vegetale ipsos f 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37g Consolă cu motive vegetale ipsos g 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37h Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos i	37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37f Consolă cu motive vegetale ipsos f 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37g Consolă cu motive vegetale ipsos g 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37h Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h Consolă cu motive vegetale ipsos g 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37h Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos h 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos i	37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37i Consolă cu motive vegetale ipsos f 37i Consolă cu motive vegetale ipsos f 37i 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b 37i 37g Consolă cu motive vegetale ipsos g 37i 37k 37c Consolă cu motive vegetale ipsos c 37i Consolă cu motive vegetale ipsos h 37i 37i 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos h 37i 37i 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d 37i Consolă cu motive vegetale ipsos i 37i 37i

	LEGENDA C	OMPONENTE	32	FRONTON FEREAS Parter; ipsos; se prop reparatii si refacere a	IRĂ TIP IV; un lucrari de consevare, portiunilor degradate;
BARBACANE	ACOPE	2	33	FRONTON FEREAS Parter; ipsos; se prop	'RĂ TIP V; un lucrari de consevare.
n cota 3,65m, Fațada Est n cota 3,65m, Fațada Est	SOLZI, T	E DIN PLACI DE FIBROCIMENT- IP ETERNIT 40x40cm E DE TABLĂ SOLZI TITAN-ZINK	34	reparatii si refacere a FRONTON FEREAS	portiunilor degradate;
n cota 3,65m, Fațada Nord n cota 3,90m, Fațada Est n cota 3,90m, Fațada Vest	40x40cm	rd. exterioaara mozaic turnat cu rgere spre barbacanul B17	(35)	reparatii si refacere a	portiunilor degradate; TRĂ TIP VII:
n cota 7,40m, Fațada Vest n cota 9,35m, Fațada Vest n cota 9,35m, Fațada Vest	(4) FERESTRE			Parter; ipsos; se prop reparatii si refacere a FRONTON FEREAS	un lucrari de consevare, portiunilor degradate;
an cota 9,88m, Fațada Sud an cota 9,88m, Fațada Sud		ORTIV COAMĂ	36	Parter; ipsos; se prop reparatii si refacere a	un lucrari de consevare, portiunilor degradate;
an cota 9,20m, Fațada Sud an cota 9,20m, Fațada Sud	6 PARAZĂPAD. element adău		37	CONSOLA FRONTON TIP a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l se propun lucrari de co refacere a portiunilor d	m,n, pnsevare, reparatii si
an cota 9,20m, Fațada Est an cota 9,20m, Fațada Nord an cota 9,20m, Fațada Nord an cota 7,90m, Fațada Est an cota 7,40m, Fațada Est	tencuit cu mor se propun lucr	amidă cu profilatură tar de ciment, rari de reparatii ale straturilor de , se refac palariile cosurilor din	38	BRAU DECORATIV T	IP B cota +3.28m; ras; se propun lucrari de
icerea barbacanelor tempoare iport) si confecitionarea orative din tabla titan-zink, lecorative existente,executate	76 LUCARNA Se propune re mansardei, co	ς, facera lucarnelor de la nivelul nform documentatiei istorice. L5, L6, L7, L8, L9 - 9buc.	39	BASORELIEFURI AP detaliu originar mortar se propun lucrari de o refacere a portiunilor o	onsevare, reparatij si
ric. CARNE			40	ANCADRAMENT FEF Etaj; profil tras; se pro reparatii si refacere a	pun lucrari de consevare.
	LEGENDA	A STRATIFICATII DARE	(41)	ANCADRAMENT FEF Etaj; profil tras; se pro	pun lucrari de consevare.
	A.I.01 -invelitoare eternit solzi	romboidali, 400x400cm, grosime	(42)	reparatii si refacere a	EASTRĂ TIP L ;
	4mm -astereala sipici 55x22m tehnice -rigle in lungul pantei, 30	m, interax 190mm, conf. specificatii 0x50mm		ANCADRAMENT FERI	
X PROPUSE	-folie anticondens -termoizolatie vata mine -caprior 15x15xm, ignifu -folie bariera contra vapu -placaj gipscarton ignifu -finiciaj dulon concentia	agat prilor gat 2buc, x 15mm	(43)	Etaj; profil tras; se prop reparatii si refacere a p ANCADRAMENT FERI Etaj; profil tras; se prop	un lucrari de consevare, ortiunilor degradate; EASTRĂ TIP N ; un lucrari de consevare.
	caprior	x100mm, tratat ignifug si fixat de	(45)	reparatii si refacere a p ANCADRAMENT FERE Etaj; profil tras; se propi	ortiunilor degradate; ASTRĂ TIP O :
	Invelitoarea din placi se va respecta cromatica d Se va reface modelul de A .MODEL TIP ZIG-Z gri-antracit	olzi de eternit (dim.40x40cm) lin documentatiile istorice. corativ din solzi bicolori ZAG, placi solzi eternit, culoare	46	ANCADRAMENT FERE Etaj; profil tras; se prop reparatii si refacere a po	rtiunilor degradate; EASTRĂ TIP P ; un lucrari de consevare.
	solzi culoare gri - antracit	MA SI MUCHII ACOPERIS, plac ENTRU CAMP - culoare	si (47)	ANCADRAMENT FERE	ASTRĂ TIP Q :
	gri-cement	ATIE aferenta sist.climatizare		Etaj; profil tras; se propu reparatii si refacere a po	rtiunilor degradate;
		cilor se va stabili impreuna cu a mizorului produsului.	(48)	FRONTON FEREASTF Etaj; ipsos; se propun lu reparatii si refacere a p FRONTON FEREASTR Etaj; ipsos ; se propun l	ucrari de consevare, ortiunilor degradate; Ă TIP X:
			(50)	reparatii si refacere a po FRONTON FEREASTR	ortiunilor degradate; Ă TIP XI:
	FAȚADĂ			Etaj; ipsos; se propun lu reparatii si refacere a po	crari de consevare, rtiunilor degradate;
	8 SOCLU DECO se propune re din etapa prez	ORATIV ; ifacerea finisajului (nu face parte zentului proiect)	(51)	FRONTON FEREASTR Etaj; ipsos; se propun lu reparatii si refacere a po	icrari de consevare, ortiunilor degradate;
Ă III	propune refac	REPTE DIN PIATRĂ SUD; se cerea treptelor conf.documentatiei ce parte din etapa prezentului	52	FRONTON FEREASTR Etaj;ipsos;se propun luc reparatii si refacere a po	rari de consevare,
	proiect);	REPTE DIN PIATRĂ VEST	53	FRONTON FEREASTR/ Etaj; ipsos; se propun lu reparatii si refacere a po	crari de consevare.
	piatra conf. de etapa prezent	facerea treptelor exterioare din etaliilor originare (nu face parte din rului proiect);	54	FRONTON FEREASTRA Etaj; ipsos; se propun luc	crari de consevare.
	protejarea guri	NTILARE ; ari de curatare a canalului si lor de ventilatie cu plasa zincata din etapa prezentului proiect);	55	reparatii si refacere a po FRONTON FEREASTRA Etaj; ipsos; se propun luc	TIP XVI; rari de consevare.
	12 BRAU DECOR peste soclu; se	RATIV TIP A; profil tras		reparatii si refacere a por	tiunilor degradate;
ĂΙ	din similipiatra prezentului pro NOTA.	(nu face parte din etapa	(56)	Etaj; ipsos; se propun luc reparatii si refacere a por	rari de consevare.
	prevazut intr-u cu caracter de umiditatii la Ca	nentele nr. 8, 9, 10, 11 si 12 este n proiect distinct, intitulat ,,Lucrari urgenta pentru indepartarea Istelul Sturdza de la Miclauseni".	57	FRONTON FEREASTRÀ Etaj; ipsos; se propun luc reparatii si refacere a poi	rari de consevare.
	de Construire s	a lucrarilor s-a obtinut Autorizatie si sunt in curs de desfasurare.	58	ANCADRAMENT USĂ L cu fronton în acoladă și c	oloane angaiate
	etapele anterioa	af de piatră a straturile de finisaj adaugate in are pana la stratul originar. Se		în spirală;detaliu originar consevare, reparatii si re degradate;	se propun lucrari de facere a portiunilor
	TENCUIALĂ LIS (14) TENCUIALĂ LIS tencuială cu pra		59	ANCADRAMENT FEREA Mansardă; profil tras ; se consevare, reparatii si ref degradate;	propun lucrari de
	se decoperteaz etapele anterioa refac campurile	a straturile de finisaj adaugate in are pana la stratul originar. Se de tencuiala lisa conform	60	FRONTON FEREASTRĂ Mansardă; ipsos; se prop	un lucrari de
e	de cele originard de parament);	i, cu materiale cat mai apropiate e (vezi Exp.fizico-chimica, studiu		consevare, reparatii si ref degradate; FRONTON FEREASTRĂ	acere a portiunilor
	parter; Fatada S	IT UŞĂ PRINCIPALĂ U1 Sud; Profil tras, fronton aştri adosați; se propun lucrari de	61	Mansardă; ipsos; se prop consevare, reparatii si ret degradate	un lucrari de
	consevare, repa degradate	aratii si refacere a portiunilor	UZ I	CORNIȘĂ CU DENTICUL Fațada Sud, Est, Vest detaliu originar; profil tras;	se propun lucrari de
	Profil tras în acc	IT UȘĂ U18 ;parter; Fațada Vest; bladă și pilaștri adosați; se propun evare, reparatii si refacere a adate	63	consevare, reparatii si refa degradate CORNIȘĂ CU DENTICULI Fațada Sud	ALUNGIȚI TIP B
	Profil tras, pilaş	NT UȘĂ U14 ;parter; Fațada Est; tri în spirală adosați; se propun avare, reparatii si refacere a adate;	64	detaliu originar; profil tras; consevare, reparatii si refa degradate ATIC CRENELAT ; detaliu se propun lucrari de conse	cere a portiunilor original; deteriorat; vare, reparatii si
	Est;Profil tras; s	IT UŞĂ U15 ;parter; Faţada e propun lucrari de consevare,	65 T	efacere a portiunilor degra URNULETE DECORATIV e recondiționează cele exi	date; E:
	reparatii si refac	ere a portiunilor degradate; I tras;	(r	numerotare a,b,c, etc.)	ALESCILE
	se propun lucra refacere a portiu	ri de consevare, reparatii si inilor degradate; IT FEREASTRĂ TIP A;	re	e propun lucrari de conseverari de conseveraria de conseveraria a portiunilor degradoria de conserveraria de conserve	are, reparatii si late; 3 n ^{1-D} O
	Parter; profil tra	IT FEREASTRA TIP A; s; se propun lucrari de aratii si refacere a portiunilor	67 zi	ILASTRU ANGAJAT; idărie cărămidă; se propur onsevare, reparatii și refac egradate;	ete a portiunilor
	21 Parter; profil tras consevare, repa	IT FEREASTRĂ TIP B; s; se propun lucrari de ıratii si refacere a portiunilor	dia	ILASTRU ADOSAT ; dărie cărămidă; se propun onsevare, reparatii si refac	lucrari de ere a portiunilor
	degradate;	T FEREASTRĂ TIP C;	69 Ci	egradate; OLOANĂ ADOSATĂ; dărie cărămidă; se propun	INCLER BURN
	(22) Parter; profil tras	s; se propun lucrari de ratii si refacere a portiunilor		egradate; DLOANĂ ANGAJATĂ;	Experiences E X
arter	(23) Parter; profil tras	T FEREASTRĂ TIP D; ; se propun lucrari de ratii si refacere a portiunilor	co de	dărie de cărămidă; se prop nsevare, reparatii si reface gradate:	un lucrari de
	(24) Parter; profil tras	T FEREASTRĂ TIP E; ; se propun lucrari de ratii si refacere a portiunilor STL	Serbai RD(U1) UŞĂ Fatad	a materia orginara. PRINCIPALĂ DULĂ LEMN la Sud; cu elemente decorative	ariei usilor exterioare. Selvor re anterior prin curatare laser;
	(25) Parter; profil tras;	T FEREASTRĂ TIP F; ; se propun lucrari de atii si refacere a portiunilor	U14 U\$Å I se pro ganteri protec	opun lucrari de curatare a stratu ioare, consevarea materiei origi ctie. Se reconditioneaza elemen DUBLĂ LEMN CU VITRAJ Fața poun lucrari de curatare a stratu	rilor de finisaj aplicate in etapele nare si aplicarea unor uleiuri de tele de feronerie. da Est filor de finisaj aplicate in etapele
R	(26) Parter; profil tras;	FEREASTRĂ TIP G; se propun lucrari de atii si refacere a portiunilor	82 S anteri protec 13 U16 UŞĂ S cu ele finisaj	care, consevarea materiei origin ttie. Se reconditioneaza elemen SIMPLĂ LEMN Faţada Est mente de fier forjat; se propun l aplicate in etapele anterioare.	are si aplicarea unor uleiuri de lele de feronerie; ucrari de curatare a straturilor de onsevarea materiei originare si
L)	(27) ANCADRAMENT Parter; profil tras;	FEREASTRĂ TIP H; 420 se propun lucrari de Şerban	aplica ferone	rea unor uleiuri de protectie. Se rrie; SIMPLĂ LEMN Fatada Vest	reconditioneaza elementele de
5m	consevare, repardegradate;	Arbitect ev drept de se	cu ele finisaj aplical ferone	aplicate in etapele anterioare, c rea unor uleiuri de protectie. Se rrie. 'RIPLĂ LEMN CU VITRAJ Fata	reconditioneaza elementele de
	Parter; ipsos; se p reparatii si reface	propun lucrari de consevare, re a portiunilor degradate;	in etap uleiuri	Etaj; se propun lucrari de curata pele anterioare, consevarea mai de protectie. Se reconditioneaz	e a straturilor de finisaj aplicate eriei originare si aplicarea unor
	29 FRONTON FERE, Parter;ipsos; se pr reparatii si refacer	opun lucrari de consevare, e a portiunilor degradate;	se pro anterio	EMN CU VITRAJ Fațada Nord- pun lucrari de curatare e stratur pare, consevarea materiei orgin tie. Se reconditioneaza element	iò de misaj aplicate in etapele are si aplicarea upor bibiuri de ele de feronerie.
egetale ipsos j	30 FRONTON FERE/ Parter; ipsos; se p reparatij si refacer	Astră TIP III; ropun lucrari de consevare, e a portiunilor degradate;	ALTELE 73 TABLO		ROMAN CLEME
nimale ipsos k	31 FRONTON FEREA Parter; ipsos; se p	ASTRĂ TIP IV; Nr. 020	P 74 TEVI	NSTALATII	D:E;F
nimale ipsos I	reparatii si refacere	e a portiunilor degradate;	H (75) UABLU		PROIECTE
imale ipsos m	PRODID s.c.PRODID s.r.l. str.Dr.Obedenaru, nr.3, 55, B Nr.Reg.Com. 135/3167/1991, cod fiscal R1: tel: 021/7814617 e-mail: prodidbucurestimen	ucuresti 814171	: LUCRĂRI DE ATUL MICLAUSE	RESTAURARE LA CASTEJ NI, com. Butea, jud. Iasi	LUL PR. NUMARUL: 1093-c/2022
10-5	tel: 021/7814617 e-mail: prodidbucuresti@gm SEF PROJECT arh. Şerban Sturdza	BENEFICIAR: Manasti	irea Miclauseni blia Moldovei și B	BucovineI	DATA: FAZA:
-	DESENAT arh.stag.Ruxandra Va PROIECTAT	sile FAT A	ADA SUD C	ASTEL	11.2022 P.T.+D.E. SCARA: NR. PLANSA:
]	PROPUNE	KE	1:50 A145



		0 1	1m 2	3 4
	Detaliere Console Fronton (37a) Consolă cu motive vegetale ipsos a	(37f) Consolă cu motive vegetale ipsos f	37j)	
ivelul suprafeței - stratul de culoare al	37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37b Consolă cu motive vegetale ipsos b	 37f Consolă cu motive vegetale ipsos f 37g Consolă cu motive vegetale ipsos g 	37k	Consolă cu motive Consolă cu motive
ıbile; de zugrăveli, repictări; rente;	37c Consolă cu motive vegetale ipsos c	(37h) Consolă cu motive vegetale ipsos h	371	Consolă cu motive
e culoare solzite și exfoliate; ;	37d Consolă cu motive vegetale ipsos d	(37i) Consolă cu motive vegetale ipsos i	(37m)	Consolă cu motive
	37e Consolă cu motive vegetale ipsos e			

	LEGEI		32	FRONTON FEF Parter; ipsos; se reparatii si refac
BARBACANE		ACOPERIȘ	33	FRONTON FEF Parter; ipsos; se reparatii si refac
ota 3,65m, Fa țada Es t ota 3,65m, Faț ada Est ota 3,65m, Faț ada Nord		SOLZI, TIP ETERNIT 40x40cm INVELITOARE DE TABLĂ SOLZI TITAN-ZINK 40x40cm	34	FRONTON FEI Parter; ipsos; s reparatii si refa
ota 3,90m, Fațada Est ota 3,90m, Fațada Vest ota 7,40m, Fațada Vest	3	TERASĂ- pard. exterioaara mozaic turnat cu pantă de scurgere spre barbacanul B17	35	FRONTON FEI Parter; ipsos; s reparatii si refa
ota 9,35m, Fațada Vest ota 9,35m, Fațada Vest ota 9,88m, Fațada Sud	(4)	FERESTRE VELUX realizate in etapele anterioara PROFIL DECORTIV COAMĂ	36	FRONTON FEI Parter; ipsos; s reparatii si refa
cota 9,88m, Fațada Sud cota 9,20m, Fațada Sud cota 9,20m, Fațada Sud	6	tablă profilată titan-zink PARAZĂPADĂ; element adăugat ulterior	37	CONSOLA FRO TIP a,b,c,d,e,f,g se propun lucra refacere a portiu
cota 9,20m, Fațada Est cota 9,20m, Fațada Nord cota 9,20m, Fațada Nord cota 7,90m, Fațada Est		COȘ DE FUM. zidarie de caramidă cu profilatură tencuit cu mortar de ciment, se propun lucrari de reparatii ale straturilor de finisaj exterior, se refac palariile cosurilor din	38	BRAU DECOR, detaliu originar; consevare, rep; degradate
cota 7,40m, Fațada Est rea barbacanelor tempoare rt) si confecitionarea tive din tabla titan-zink, orative existente,executate	76	tabla titan-zink; LUCARNA Se propune refacera lucarnelor de la nivelul mansardei, conform documentatiei istorice. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 - 9buc.	39	BASORELIEFL detaliu originar se propun lucr. refacere a porti
RNE	T	LEGENDA STRATIFICATII	40	ANCADRAMEI Etaj; profil tras; reparatii si refa
		NVELITOARE	41	ANCADRAME Etaj; profil tras; reparatii si refa
	4mm	are eternit solzi romboidali, 400x400cm, grosime a sipici 55x22mm, interax 190mm, conf. specificatii	42	ANCADRAME Etaj; profil tras; reparatii si refa
PROPUSE	-rigle in -folie and -termoize -caprior	lungul pantei, 30x50mm icondens olatie vata minerala bazaltica, 30cm 15x15xm, ignifugat	43	ANCADRAMEN Etaj; profil tras; reparatii si refac
	-placaj g	iera contra vaporilor ipscarton ignifugat 2buc. x 15mm Iulap aparent 50x100mm, tratat ignifug si fixat de	44	ANCADRAMEN Etaj; profil tras; reparatii si refac
	va respe	rea din placi solzi de eternit (dim.40x40cm) eta cromatica din documentatiile istorice. ace modelul decorativ din solzi bicolori	45	ANCADRAMEN Etaj; profil tras; s reparatii si refac ANCADRAMEN
	A .MOI gri-antra B. BORI solzi culo	DEL TIP ZIG-ZAG, placi solzi eternit, culoare acit DURARE COAMA SI MUCHII ACOPERIS, placi bare	(46)	Etaj; profil tras; reparatii si refac
	gri-ceme	CI ETERNIT PENTRU CAMP - culoare	47	ANCADRAMEN Etaj; profil tras; reparatii si refac
	arh.sef d	0cm) e culoare al placilor se va stabili impreuna cu upa consulatrea r din partea furnizorului produsului.	(48) (49)	FRONTON FEI Etaj; ipsos; se j reparatii si refa FRONTON FEI Etaj; ipsos ; se reparatii si refa
		J	50	FRONTON FER Etaj; ipsos; se p
	FAŢA ®	SOCLU DECORATIV ; se propune refacerea finisajului (nu face parte	51	reparatii si reface FRONTON FE Etaj; ipsos; se reparatii si refa
	9	din etapa prezentului proiect) SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ SUD; se propune refacerea treptelor conf.documentatiei	52	FRONTON FER Etaj;ipsos;se pr reparatii si refa
+15.58 Cotă COAMĂ III	(10)	istorice (nu face parte din etapa prezentului proiect); SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ VEST	53	FRONTON FEF Etaj; ipsos; se p reparatii si refac
		se propune refacerea treptelor exterioare din piatra conf. detaliilor originare (nu face parte din etapa prezentului proiect);	54	FRONTON FEF Etaj; ipsos; se p reparatii si refac
		GURĂ DE VENTILARE ; se propun lucrari de curatare a canalului si protejarea gurilor de ventilatie cu plasa zincata (nu face parte din etapa prezentului proiect);	55	FRONTON FEF Etaj; ipsos; se p reparatii si refac
	(12)	BRAU DECORATIV TIP A; profil tras peste soclu; se propune refacerea profilului tras din similipiatra (nu face parte din etapa prezentului proiect)	56	FRONTON FEF Etaj; ipsos; se p reparatii si refac
		NOTA. Studiul componentele nr. 8, 9, 10, 11 si 12 este prevazut intr-un proiect distinct, intitulat ,,Lucrari cu caracter de urgenta pentru indepartarea umiditatii la Castelul Sturdza de la Miclauseni".	57	FRONTON FEI Etaj; ipsos; se p reparatii si refa
+12.00 Cotă coamă I	(13)	Pentru executia lucrarilor s-a obtinut Autorizatie de Construire si sunt in curs de desfasurare. BOSAJ TIP A (similipiatra) tencuială cu praf de piatră	58	ANCADRAMEI cu fronton în ac în spirală;detal consevare, rep
+10.04 Cotă coamă I	(14)	se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in etapele anterioare pana la stratul originar. Se reface bosajul conform martorilor istorici. TENCUIALĂ LISĂ TIP B tencuială cu praf de piatră	59	degradate; ANCADRAMEN Mansardă; prof consevare, repa degradate;
		se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in etapele anterioare pana la stratul originar. Se refac campurile de tencuiala lisa conform martorilor istorici, cu materiale cat mai apropiate de cele originare (vezi Exp.fizico-chimica, studiu de parament);	60	FRONTON FER Mansardă; ipso consevare, rep degradate;
+8.96 Cotă de călcare MANSARDĂ	15	ANCADRAMENT UŞĂ PRINCIPALĂ U1 parter; Fațada Sud; Profil tras, fronton	61	FRONTON FE Mansardă; ipso consevare, rep degradate
+8.25 Cotă intrados ETAJ	(16)	în acoladă și pilaștri adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate ANCADRAMENT UŞĂ U18 ;parter; Fațada Vest;	62	CORNIȘĂ CU E Fațada Sud, Esi detaliu originar; consevare, repa degradate
		Profil tras în acoladă și pilaștri adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate	63	CORNIȘĂ CU E Fațada Sud detaliu originar; consevare, repa
+5.40	17	ANCADRAMENT UȘĂ U14 ;parter; Fațada Est; Profil tras, pilaștri în spirală adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	64	degradate ATIC CRENELA se propun lucra refacere a portiu
	18	ANCADRAMENT UȘĂ U15 ;parter; Faţada Est;Profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	65	TURNULEȚE D se recondiționea (numerotare a,b
+3.92 Cotă călcare	(19)	SOLBANC profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	66	FLEȘE DECOR. se propun lucrar refacere a portiu
	20	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP A; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	67	PILASTRU ANG zidărie cărămidâ consevare, repa degradate;
+3.28 PARTER	21	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP B; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	68	PILASTRU ADC zidărie cărămidă consevare, repa degradate;
	22	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP C; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	69	COLOANĂ ADO zidărie cărămidâ consevare, repa degradate;
+0.65 +0.34	23	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP D; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	70	COLOANĂ ANG zidărie de cărăm consevare, repa degradate;
±0.00 Cotă călcare Parter 2° -0.41	24	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP E; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor		AMPLĂRII e propun lucrari de cu departa straturile de ana la materia orgina USĂ PRINCIPALĂ DI
rigola	25	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP F; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	amnáturi	Fațada Sud; cu eleme se propun lucrari de c anterioare, consevare protectie. Se reconditi UŞĂ DUBLĂ LEMN C
pavaj piatra de rau	26	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP G; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	an U16	sé propun lucrari de c anterioare, consevare protectie. Se reconditi UŞĂ SIMPLĂ LEMN F cu elemente de fier fo finisaj aplicate in etap
	27	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP H; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	U18/5	aplicarea unor uleiuri feronerie; UŞĂ SIMPLĂ LEMN F cu elemente de fier fo finisaj aplicate in etap
4 5m 1 I	28	degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP I; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, 019 reparatii si refacere a portiunilor degradate;	S (U38)	aplicarea unor uleiuri feronerie. UŞĂ TRIPLĂ LEMN (nivel Etaj; se propun l in etapele anterioare, uleiuri de protectie. Si
	29	FRONTON FEREASTRĂ TIP II; Parter;ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	-	UŞĂ LEMN CU VITR se propun lucrari de c anterioare, consevare protectie. Se recondit ;
ve vegetale ipsos j	30	FRONTON FEREASTRA TIP III; BOTEZ Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunitor degradate;	73	TABLOU ELECTRIC
ve animale ipsos k	31	FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;		TEVI INSTALATII
ve animale ipsos I	PRO	STURDZA DIN		RI DE RESTAURA AUSENI, com. But
ve animale ipsos m	Nr.Reg.Com. 135,	r.Dr.Obedenaru, nr.3, S5, Bucuresti 3167/1991, cod fiscal R1814171 e-mail: prodidbucuresti@gmail.com arh. Serban Sturdza	stirea Miclau	seni
	DESENAT	Mitro	polia Moldov	ei și BucovineI

DESENAT arh.stag.Ruxandra Vasile

	FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP V; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP VI; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP VII; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP VIII; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; CONSOLA FRONTON
	TIP a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n, se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
)	BRAU DECORATIV TIP B cota +3.28m; detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
)	BASORELIEFURI APLICATE (ALTORELIEF) detaliu originar mortare ipsos,var, se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP I ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP K ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP L ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP M ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP N ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP O ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP Q ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP IX; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP X; Etaj; ipsos ; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP XI; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XIII; Etaj;ipsos;se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XIV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XVI; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FRONTON FEREASTRĂ TIP XVII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP XVIII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT UȘĂ U39 Acces Terasă Etaj cu fronton în acoladă și coloane angajate în spirală;detaliu originar;se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Mansardă; profil tras ; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP XIX; Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	FRONTON FEREASTRĂ TIP XX; Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
)	CORNIȘĂ CU DENTICULI ALUNGIȚI TIP A Fațada Sud, Est, Vest detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
)	CORNIȘĂ CU DENTICULI ALUNGIȚI TIP B Fațada Sud detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
)	degradate ATIC CRENELAT ; detaliu original; deteriorat; se propun lucrari de consevare, reparatii si
	refacere a portiunilor degradate; TURNULEȚE DECORATIVE; se recondiționează cele existente
)	(numerotare a,b,c, etc.) FLEȘE DECORATIVE; se propun lucrari de consevare, reparatii si 0// >
)	refacere a portiunilor degradate; PILASTRU ANGAJAT ; zidărie cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
3)	PILASTRU ADOSAT ; zidărie cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilori degradate;
)	COLOANĂ ADOSATĂ; zidărie cărămidă; se propun lucrari(del = 1.51, 1.1) consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
)	COLOANĂ ANGAJATĂ; zidărie de cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
i	FÂMPLĂRII - USI EXTERIOARE
)	Dana la materia orginara. UŞĂ PRINCIPALĂ DULĂ LEMN Faţada Sud; cu elemente decorative aplicate de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie.
)	UȘĂ DUBLĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Est se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie;
-CINT	UȘĂ SIMPLĂ LEMN Fațada Est cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiel originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie;
	UŞĂ SIMPLĂ LEMN Faţada Vest cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie. UŞĂ TRIPLĂ LEMN CU VITRAJ Faţada Est nivel Eta; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate
)	in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie; UŞĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Nord se propun lucrari de curatare a stratutilor de finisaj aplicate in etapele
L.F	anterioare, consevarea materiei orginare si aplicarea uno uleiun de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie.

PR. NUMARUL: 1093-c/2022 JRARE LA CASTELUL . Butea, jud. Iasi DATA: FAZA: 11.2022 P.T.+D.E. SCARA: NR. PLANSA: FATADA EST CASTEL A146 1:50 PROPUNERE

+15.35 +12.59 +12.00 Cotă intrados MANSARDĂ +8.78 _____ +8.25 Cotă intrados ETAJ 66 +7.65 +4.77 +3.92 Cotă călcare ETAJ și terasă <u>L</u>____ 0 +3.28 Cotă intrados PARTER înlocuire pavaj existent, dale de marmură cu dale de piatră +1.09 Cota brâu decorativ ±0.00 Cotă călcare Parter rigola piatra de rau \square



DETALIERE LUCRARI NECESARE ELEMENTELOR ARTISTICE (BASORELIERURI, FLESE, TURNURI, CONSOLE, CAPITELURI, ANCADRAMENTE DECORATE, FRONTOANE)

- 1.Intervenţii de conservare şi restaurare suport şi straturi de preparaţie elemente profilate;
 Consolidare suprafaţă suport; - Consolidare straturi de preparații;
- Eliminare intervenții anterioare reparații, refaceri (ciment, văruieli, gleturi);
 Refacerea aderenței elementelor profilate desprinse la suport;
 Refacerea aderenței straturilor de preparație la suport;
 Completare lacune suport elemente decorații și elemente de mari dimensiuni;
 Completare lacune straturi de preparații;

- Tratamente de biocidare și eliminarea patinei biologice; - Prezentare estetică a lacunelor.


-

Intervenții de conservare și restaurare la nive decorațiilor , profilate și altorelief;

- Preconsolidare selectivă a porțiunilor friabil
- Consolidare strat decoeziv;
- Eliminare intervenții anterioare straturi de
 Eliminarea depunerilor neaderente și aderen
- Refacerea aderenței microfragmentelor de - Îndepărtarea voalurilor și crustelor saline;
- Tratamente preventive de biocidare;
- Prezentare estetică a lacunelor.

		LEGENDA COMPONENTE	 32 FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	LEGENDA BARBACANE	ACOPERIȘ	33 FRONTON FEREASTRĂ TIP V; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	B1-barbacan cota 3,65m, Fațada Est B2-barbacan cota 3,65m, Fațada Est B2 harbacan cota 3,65m, Fațada Est	1 INVELITOARE DIN PLACI DE FIBROCIMENT- SOLZI, TIP ETERNIT 40x40cm 2 INVELITOARE DE TABLĂ SOLZI TITAN-ZINK	34 FRONTON FEREASTRĂ TIP VI; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare,
	B3-barbacan cota 3,65m, Faţada Nord B4-barbacan cota 3,90m, Faţada Est B5-barbacan cota 3,90m, Faţada Vest	40x40cm	 reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP VII; Parter: ipsos: se propup lucrari de conseivare
	B6-barbacan cota 7,40m, Fațada Vest B7-barbacan cota 9,35m, Fațada Vest	pantă de scurgere spre barbacanul B17 FERESTRE VELUX realizate in etapele anterioara	reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	B8-barbacan cota 9,35m, Fațada Vest B9-barbacan cota 9,88m, Fațada Sud	5 PROFIL DECORTIV COAMĂ tablă profilată titan-zink	 Brown on PEREASTRA TIP VIII; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	B10-barbacan cota 9,88m, Faţada Sud B11-barbacan cota 9,20m, Faţada Sud B12-barbacan cota 9,20m, Faţada Sud	6 PARAZĂPADĂ; element adăugat ulterior	37 CONSOLA FRONTON TIP a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n, se propun lucrari de consevare, reparatii si
	B13-barbacan cota 9,20m, Fațada Sdd B13-barbacan cota 9,20m, Fațada Est B14-barbacan cota 9,20m, Fațada Nord	 COŞ DE FUM. zidarie de caramidă cu profilatură 	BRAU DECORATIV TIP B cota +3.28m;
	B15-barbacan cota 9,20m, Fațada Nord B16-barbacan cota 7,90m, Fațada Est	tencuit cu mortar de ciment, se propun lucrari de reparatii ale straturilor de finisaj exterior, se refac palariile cosurilor din tele titen ginte	detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
	B17-barbacan cota 7,40m, Fațada Est Se propune desfacerea barbacanelor tempoare (si a sistemului suport) si confecitionarea	tabla titan-zink; 76 LUCARNA Se propune refacera lucarnelor de la nivelul	39 BASORELIEFURI APLICATE (ALTORELIEF) detaliu originar mortare ipsos,var, se propun lucrari de consevare, reparatii si
	barbacanelor decorative din tabla titan-zink, conf.barbacanei decorative existente,executate dupa modelul istoric.	mansardei, conform documentatiei istorice. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 - 9buc.	40 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP I ;
	REFACERE LUCARNE ISTORICE	LEGENDA STRATIFICATII	Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	L1 - sala M24 L2 - sala M24 L3 - camera M14	INVELITOARE	 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP K ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	L4 -camera M14 L5 - camera M16 L6 -camera M20 L7 - camera M20	A.I.01 -invelitoare eternit solzi romboidali, 400x400cm, grosime 4mm	42 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP L ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare,
	L8 - camera M02 L9 - camera M01	-astereala sipici 55x22mm, interax 190mm, conf. specificatii tehnice -rigle in lungul pantei, 30x50mm	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP M ;
	FERERRE VELUX PROPUSE V1 - sala M24 V2 - sala M24	-folie anticondens -termoizolatie vata minerala bazaltica, 30cm -caprior 15x15xm, ignifugat	43 ANCADRAMENT FEREASTRA TIP M, Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	V3 - sala M24 V4 -sala M24	-folie bariera contra vaporilor -placaj gipscarton ignifugat 2buc. x 15mm -finisaj, dulap aparent 50x100mm, tratat ignifug si fixat de caprior	44 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP N ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		NOTA Invelitoarea din placi solzi de eternit (dim.40x40cm)	 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP O ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		va respecta cromatica din documentatiile istorice. Se va reface modelul decorativ din solzi bicolori A .MODEL TIP ZIG-ZAG, placi solzi eternit, culoare	 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare.
		gri-antracit B. BORDURARE COAMA SI MUCHII ACOPERIS, plac solzi culoare gri - antracit	
		gri - antracit C. PLACI ETERNIT PENTRU CAMP - culoare gri-cement	47 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP Q ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		D.GRILA DE VENTILATIE aferenta sist.climatizare (I.grila-50cm)	48 FRONTON FEREASTRĂ TIP IX; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, raparatii și reference a portiuniler degradate:
		Codul de culoare al placilor se va stabili impreuna cu arh.sef dupa consulatrea mostrelor din partea furnizorului produsului.	 reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP X; Etaj; ipsos ; se propun lucrari de consevare,
			reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	+15.43	FAȚADĂ	50 FRONTON FEREASTRA TIP XI; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		8 SOCLU DECORATIV ; se propune refacerea finisajului (nu face parte din etapa prezentului proiect)	51 FRONTON FEREASTRĂ TIP XII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		 SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ SUD; se propune refacerea treptelor conf.documentatiei 	52 FRONTON FEREASTRĂ TIP XIII; Etaj;ipsos;se propun lucrari de consevare,
	+15.58 Cotă COAMĂ III	istorice (nu face parte din etapa prezentului proiect);	53 FRONTON FEREASTRĂ TIP XIV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare,
		10 SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ VEST se propune refacerea treptelor exterioare din piatra conf. detaliilor originare (nu face parte din	reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		etapa prezentului proiect);	 FRONTON FEREASTRĂ TIP XV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
5 65		se propun lucrari de curatare a canalului si protejarea gurilor de ventilatie cu plasa zincata (nu face parte din etapa prezentului proiect);	55 FRONTON FEREASTRĂ TIP XVI; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
And a the test of test	+11.94	BRAU DECORATIV TIP A; profil tras peste soclu; se propune refacerea profilului tras din similipiatra (nu face parte din etapa	56 FRONTON FEREASTRĂ TIP XVII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare,
		prezentului proiect)	reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		Studiul componentele nr. 8, 9, 10, 11 si 12 este prevazut intr-un proiect distinct, intitulat ,,Lucrari cu caracter de urgenta pentru indepartarea umiditatii la Castelul Sturdza de la Miclauseni".	
		Pentru executia lucrarilor s-a obtinut Autorizatie de Construire si sunt in curs de desfasurare.	58 ANCADRAMENT UȘĂ U39 Acces Terasă Etaj cu fronton în acoladă și coloane angajate
		BOSAJ TIP A (similipiatra) tencuială cu praf de piatră se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in	în spirală;detaliu originar;se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
	+10.24	etapele anterioare pana la stratul originar. Se reface bosajul conform martorilor istorici.	59 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Mansardă; profil tras ; se propun lucrari de
		 TENCUIALĂ LISĂ TIP B tencuială cu praf de piatră se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in etapele anterioare pana la stratul originar. Se 	
		refac campurile de tencuiala lisa conform martorilor istorici, cu materiale cat mai apropiate de cele originare (vezi Exp.fizico-chimica, studiu	(60) Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
	+8.96 Cotă de călcareMANSARDĂ	de parament);	61 FRONTON FEREASTRĂ TIP XX; Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
	+8.25 Cotă intrados ETAJ	parter; Fațada Sud; Profil tras, fronton în acoladă și pilaștri adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	e CORNIȘĂ CU DENTICULI ALUNGIȚI TIP A
B17 B17		degradate ANCADRAMENT UŞĂ U18 ;parter; Faţada Vest	62 Fatada Sud, Est, Vest detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
		Profil tras în acoladă şi pilaştri adosaţi; se propur lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate	
37) 44		ANCADRAMENT UŞĂ U14 ;parter; Fațada Est;	detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
		Profil tras, pilaștri în spirală adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	64 ATIC CRENELAT ; detaliu original; deteriorat; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	+5.26	ANCADRAMENT UŞĂ U15 ;parter; Faţada Est;Profil tras; se propun lucrari de consevare,	65 TURNULEȚE DECORATIVE; se recondiționează cele existente
		 reparatii si refacere a portiunilor degradate; SOLBANC profil tras; 	(numerotare a,b,c, etc.) FLEȘE DECORATIVE; se propun lucrari de consevare, reparatij st.
	+3.92 Cotă călcare ETAJ	se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	refacere a portiunilor degradate: SACHESCUE
13 (38)		20 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP A; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate:	67 PILASTRU ANGAJAT ; zidărie cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	+3.28 Cotă intrados PARTER	degradate; ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP B; Parter; profil tras; se propun lucrari de	68 PILASTRU ADOSAT ; zidărie cărămidă; se propun lucrări de
29 34		consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; COLOANĂ ADOSATĂ;
F5 F5 37d F2 37d		22 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP C; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	⁶⁹ zidărie cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
20 25 24		ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP D;	70 COLOANĂ ANGAJATĂ; zidărie de cărămidă; se propun lucrari de si un consevare, reparatii si refacere a portiunilori si additi
	±0.00 Cotă călcare Parter	 Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; 	degradate;
		24 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP E; 24 Parter; profil tras; se propun lucrari de	TÂMPLĂRII - USI EXTERIOARE Se propun lucrari de curatare a tamplariei usilor exterioare. Se voi indeparta straturile de finisaj adaugate anterior prin curatare laser, pana la materia orginara.
	-0.97	consevare, reparatii si refacere a portiunilor * 4 degradate;	(U1) UŞĂ PRINCIPALĂ DULĂ LEMN Fatada Sud: cu elemente decorative aplicate de fier foriăti V
		 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP F; Parter; profil tras; se propun lucrari deriticit en fra consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; 	(1114) UŞĂ DUBLĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Est
rigola	zonă verde		se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie;
piatra de rau		26 Parter; profil tras; se propun lucrari de ser consevare, reparatil si refacere a portiunilor 20 degradate;	 UŞĂ SIMPLĂ LEMN Faţada Est Cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie:
		27 ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP H; Parter; profil tras; se propun lucrari de	USĂ SIMPLĂ LEMN Fațada Vest cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de
0 1 I	m 2 3 4 5m	consevare, reparatii si refacere a portiunilor 1A degradate; 28 FRONTON FEREASTRĂ TIP I;	finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie. UŞĂ TRIPLĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Est nivel Etaj: se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate
		Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	nivel Etaj: se propun lucrari de curatare a straturilor de tinisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie; V Quee UŞĂ LEMN CU VITRAJ Faţada Nord
Detaliere Console Fronton		29 FRONTON FEREASTRĂ TIP II; Parter;ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; rh. Auret Ioan E	se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei ofiginare el aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementale de feronene.
37a Consolă cu motive vegetale ipsos a 37f Consolă cu motive vegetale ipsos f	(37j) Consolă cu motive vegetale ipsos j	30 FRONTON FEREASTRĂ TJP III; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare; reparatii si refacere a portiunilor degradate;	
a nivelul suprafeței - stratul de culoare al ^(37b) Consolă cu motive vegetale ipsos b ^(37g) Consolă cu motive vegetale ipsos g	37k Consolă cu motive animale ipsos k	31 FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare,	
friabile;	(371) Consolă cu motive animale ipsos I	reparatii si refacere a portiunilor degradate; T	75 CABLURI AFERENTE INSTALATIEI ELECTRICE
aderente; or de culoare solzite și exfoliate;			DIECT: LUCRĂRI DE RESTAURARE LA CASTELUL DIN SATUL MICLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi PR. NUMARUL: 1093-c/2022
ine; 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d (37i) Consolă cu motive vegetale ipsos d (37i) Consolă cu motive vegetale ipsos i (37i)	(37m) Consolă cu motive animale ipsos m	Ir.Reg.Com. 135/3167/1991, cod fiscal R1814171 el: 021/7814617 e-mail: prodidbucuresti@gmail.com	anastirea Miclauseni DATA: FAZA:
37e Consolă cu motive vegetale ipsos e		M M	litropolia Moldovei și BucovineI 11.2022 P.T.+D.E.
		DESENAT arh.stag.Ruxandra Vasile FA	ATADA NORD CASTELSCARA:NR. PLANSA:PROPUNERE1:50A147

	+17.09	
	+15.58 _{Cotă} COAMĂ III	
	+12.90	
	+11.24 +9.32	
	+8.96 Cotă de călcare terasa M06 +7.15 Cotă de calcare terasa M07	
	+7.15 ^{Cotă} plafon camera E16 etaj B5 +4.04 Cotă călcare ETAJ	
	+3.28 Cotă intrados PARTER	
	+0.74 ±0.00 Cotă călcare PARTER -0.68	
	zonă verde	M



DETALIERE LUCRARI NECESARE ELEMENTELOR ARTISTICE (BASORELIERURI, FLESE, TURNURI, CONSOLE, CAPITELURI, ANCADRAMENTE DECORATE,

FRONTOANE) 1.Intervenții de conservare și restaurare suport și straturi de preparație elemente profilate; - Consolidare suprafață suport;

- Consolidare straturi de preparații;
- Eliminare intervenții anterioare reparații, refaceri (ciment, văruieli, gleturi);
 Refacerea aderenței elementelor profilate desprinse la suport;
 Refacerea aderenței straturilor de preparație la suport;
 Completare lacune suport elemente decorații și elemente de mari dimensiuni;


- Completare lacune straturi de preparații;
 Tratamente de biocidare și eliminarea patinei biologice;
- Prezentare estetică a lacunelor.

-

decorațiilor profilate și altorelief;

- Preconsolidare selectivă a porțiunilor friabile; - Consolidare strat decoeziv;

- Îndepărtarea voalurilor și crustelor saline; -- Tratamente preventive de biocidare;
- Prezentare estetică a lacunelor.



Detaliere Console Fronton (37a) Consolă cu motive vegetale ipsos a (37j) Consolă cu motive (37f) Consolă cu motive vegetale ipsos f Intervenții de conservare și restaurare la nivelul suprafeței - stratul de culoare al (37b) Consolă cu motive vegetale ipsos b (37k) Consolă cu motive a (37g) Consolă cu motive vegetale ipsos g (37) Consolă cu motive a (37c) Consolă cu motive vegetale ipsos c Eliminare intervenții anterioare – straturi de zugrăveli, repictări;
Eliminarea depunerilor neaderente și aderente;
Refacerea aderenței microfragmentelor de culoare solzite și exfoliate; (37h) Consolă cu motive vegetale ipsos h (37m) Consolă cu motive a 37d Consolă cu motive vegetale ipsos d (37i) Consolă cu motive vegetale ipsos i (37e) Consolă cu motive vegetale ipsos e

piatra de rau

2 3

0 1m

	LEGEN		32	FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
BARBACANE		ACOPERIȘ	33	FRONTON FEREASTRĂ TIP V; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare,
ota 3,65m, Fațada Est ota 3,65m, Fațada Est	\bigcirc	NVELITOARE DIN PLACI DE FIBROCIMENT- SOLZI, TIP ETERNIT 40x40cm INVELITOARE DE TABLĂ SOLZI TITAN-ZINK	34	reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP VI; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare,
ota 3,65m, Fațada Nord ota 3,90m, Fațada Est ota 3,90m, Fațada Vest		40x40cm TERASĂ- pard. exterioaara mozaic turnat cu	(35)	reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP VII;
ota 7,40m, Fatada Vest ota 9,35m, Fatada Vest	(4)	pantă de scurgere spre barbacanul B17 FERESTRE VELUX realizate in etapele anterioara		Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP VIII;
ota 9,35m, Faţada Vest ota 9,88m, Faţada Sud cota 9,88m, Faţada Sud	(5)	PROFIL DECORTIV COAMĂ tablă profilată titan-zink	(36)	Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; CONSOLA FRONTON
cota 9,20m, Fațada Sud cota 9,20m, Fațada Sud		PARAZĂPADĂ; element adăugat ulterior	(37)	TIP a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n, se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
cota 9,20m, Fațada Est cota 9,20m, Fațada Nord cota 9,20m, Fațada Nord		COȘ DE FUM. zidarie de caramidă cu profilatură tencuit cu mortar de ciment,	38	BRAU DECORATIV TIP B cota +3.28m; detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
cota 7,90m, Fațada Est cota 7,40m, Fațada Est		se propun lucrari de reparatii ale straturilor de finisaj exterior, se refac palariile cosurilor din tabla titan-zink; LUCARNA	(39)	degradate BASORELIEFURI APLICATE (ALTORELIEF)
rea barbacanelor tempoare nt) si confecitionarea ative din tabla titan-zink,		Se propune refacera lucarnelor de la nivelul mansardei, conform documentatiei istorice. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 - 9buc.	33	detaliu originar mortare ipsos,var, se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
orative existente,executate			40	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP I ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
RNE		LEGENDA STRATIFICATII NVELITOARE	(41)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP K ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	A.I.01	are eternit solzi romboidali, 400x400cm, grosime	(42)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP L ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare,
	4mm -astereala tehnice	a sipici 55x22mm, interax 190mm, conf. specificatii lungul pantei, 30x50mm		ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP M ;
PROPUSE	-folie ant -termoize -caprior 1	icondens olatie vata minerala bazaltica, 30cm 15x15xm, ignifugat	(43)	Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	-placaj gi	iera contra vaporilor ipscarton ignifugat 2buc. x 15mm lulap aparent 50x100mm, tratat ignifug si fixat de	44	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP N ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		rea din placi solzi de eternit (dim.40x40cm)	45	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP O ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	Se va ref A .MOD gri-antra		46	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	solzi culo gri - antr		(47)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP Q ; Etaj; profil tras; se propun lucrari de consevare,
	gri-ceme D.GRIL (l.grila-5	A DE VENTILATIE aferenta sist.climatizare	(48)	reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	Codul de arh.sef d	e culoare al placilor se va stabili impreuna cu upa consulatrea r din partea furnizorului produsului.		Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP X;
	mostrelo		(49)	Etaj; ipsos ; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	FATA	٨DĂ	50	FRONTON FEREASTRĂ TIP XI; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	8	SOCLU DECORATIV ; se propune refacerea finisajului (nu face parte	51	FRONTON FEREASTRĂ TIP XII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	9	din etapa prezentului proiect) SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ SUD; se propune refacerea treptelor conf.documentatiei	52	FRONTON FEREASTRĂ TIP XIII; Etaj;ipsos;se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	\frown	istorice (nu face parte din etapa prezentului proiect);	53	FRONTON FEREASTRĂ TIP XIV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare,
	(10)	SCARĂ CU TREPTE DIN PIATRĂ VEST se propune refacerea treptelor exterioare din piatra conf. detaliilor originare (nu face parte din etapa prezentului proiect);	54	reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP XV; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare,
	(11)	GURĂ DE VENTILARE ; se propun lucrari de curatare a canalului si protejarea gurilor de ventilatie cu plasa zincata	(55)	reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP XVI;
	(12)	(nu face parte din etapa prezentului proiect); BRAU DECORATIV TIP A; profil tras		Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		peste soclu; se propune refacerea profilului tras din similipiatra (nu face parte din etapa prezentului proiect)	56	FRONTON FEREASTRĂ TIP XVII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		NOTA. Studiul componentele nr. 8, 9, 10, 11 si 12 este prevazut intr-un proiect distinct, intitulat ,,Lucrari cu caracter de urgenta pentru indepartarea	57	FRONTON FEREASTRĂ TIP XVIII; Etaj; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		umiditatii la Castelul Sturdza de la Miclauseni". Pentru executia lucrarilor s-a obtinut Autorizatie de Construire si sunt in curs de desfasurare.	(58)	ANCADRAMENT UȘĂ U39 Acces Terasă Etaj
	(13)	BOSAJ TIP A (similipiatra) tencuială cu praf de piatră se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in		cu fronton în acoladă și coloane angajate în spirală;detaliu originar;se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
		etapele anterioare pana la stratul originar. Se reface bosajul conform martorilor istorici.	59	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP P ; Mansardă; profil tras ; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
	14	TENCUIALĂ LISĂ TIP B tencuială cu praf de piatră se decoperteaza straturile de finisaj adaugate in etapele anterioare pana la stratul originar. Se		degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP XIX;
		refac campurile de tencuiala lisa conform martorilor istorici, cu materiale cat mai apropiate de cele originare (vezi Exp.fizico-chimica, studiu de parament);	60	Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
ANSARDĂ - — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(15)	ANCADRAMENT UŞĂ PRINCIPALĂ U1 parter; Fațada Sud; Profil tras, fronton	61	FRONTON FEREASTRĂ TIP XX; Mansardă; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
J)	în acoladă și pilaștri adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate	62	CORNIȘĂ CU DENTICULI ALUNGIȚI TIP A Fațada Sud, Est, Vest
	16	ANCADRAMENT UŞĂ U18 ;parter; Fațada Vest; Profil tras în acoladă și pilaștri adosați; se propun		detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate
		lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate	63	CORNIȘĂ CU DENTICULI ALUNGIȚI TIP B Fațada Sud detaliu originar; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor
	17	ANCADRAMENT UȘĂ U14 ;parter; Fațada Est; Profil tras, pilaștri în spirală adosați; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	64	degradate ATIC CRENELAT ; detaliu original; deteriorat; se propun lucrari de consevare, reparatii si
	(18)	ANCADRAMENT UŞĂ U15 ;parter; Faţada	(65)	refacere a portiunilor degradate; TURNULEȚE DECORATIVE; se recondiționează cele existente
		Est;Profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;		(numerotare a,b,c, etc.)
	(19)	SOLBANC profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	66	se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;
	20	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP A; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	67	PILASTRU ANGAJAT zidărie cărămidă; se propun lucrari de consevare, reparatii și refacere a portiunilor degradate;
TER	(21)	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP B; Parter; profil tras; se propun lucrari de	68	PILASTRU ADOSAT zidărie cărămidă; se propun lucrari de E R consevare, reparatii si refacere a portiunilor
		consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	69	degradate; COLOANĂ ADOSATĂ; zidărie cărămidă; se propun lucrari de
	22	ANCADRAMENT FEREASTRÀ TIP C; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;		consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; COLOANĂ ANGAJATĂ;
	23	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP D; Parter; profil tras; se propun lucrari de	(70)	zidărie de cărămidă; se propun lugrari de 1811
rer		consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP E;		TÂMPLĂRII - USI EXTERIOARE Se propun lucrari de curatare a tamplariei usilor exterioare. Se vor
	(24)	Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	120 Serban	indeparta straturile de finisa, adaugate anterior prin curatare laser, pana la materia orginara. USĂ PRINCIPALĂ DULĂ LEMN Fațada Sud; cu elemente decorative aplicate de fier forjat;
	25	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP F; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	dropt do somo átura	se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor ulejuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie.
iverde		degradate;	rban DZA	UȘĂ DUBLĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Est se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie;
verde	(26)	Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	(U16)	UȘĂ SIMPLĂ LEMN Fațada Est cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de
	27	ANCADRAMENT FEREASTRĂ TIP H; Parter; profil tras; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor	CIALIST 1.352 U18	feronerie; USĂ SIMPLĂ LEMN Fațada Vest cu elemente de fier forjat; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si
4 5m I I	(28)	degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP I;	\$ <u>4012111</u> (U38)	aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie. USĂ TRIPLĂ LEMN CU VITRAJ Fațada Est nivel Etaj; se propun lucrari de curatare a straturilor de finisaj aplicate
		Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; FRONTON FEREASTRĂ TIP II;	IÂN U68	in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleiuri de protectie. Se reconditioneaza elementele de feronerie; USĂ LEMN CU VITRAJ Fatada Nord
	(29)	Parter;ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; urel l	Ath. oan Eugen Øfez	se propun lucrari de curatare a stratutilot de finisar aplicate in etapele anterioare, consevarea materiei originare si aplicarea unor uleturi de protectie. Se reconditionezza ementele de feronerie.
ve vegetale ipsos j	30	FRONTON FEREASTRĂ TIP III Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate; VERI	. 020	
ve animale ipsos k	31	FRONTON FEREASTRĂ TIP IV; Parter; ipsos; se propun lucrari de consevare, reparatii si refacere a portiunilor degradate;	7	CABLURI AFERENTE INSTALATIEI ELECTRICE
/e animale ipsos l	DDC			ATORP
ve animale ipsos m	Nr.Reg.Com. 135/	DID r.Dr.Obedenaru, nr.3, S5, Bucuresti 3167/1991, cod fiscal R1814171 e-mail: prodidbucuresti@gmail.com		ARI DE RESTAURARE LA CASTELUL PR. NUMARUL: CLAUSENI, com. Butea, jud. Iasi 1093-c/2022
0 J		arh Serban Sturdza CAT BENEFICIAR: Mai		useni DATA: FAZA: ovei și BucovineI 11.2022 P.T.+D.E.
	DESENAT	arh stag Ruvandra Vasila		EST CASTEL SCARA: NR. PLANSA:

1:50 A148

FATADA VEST CASTEL

PROPUNERE

DESENAT arh.stag.Ruxandra Vasile

